

## PROCESSUS DE PRODUCTION SUR VENTE

1. Pesée des véhicules entrants et sortants.  
Contrôle de radioactivité.
2. Tri des déchets réceptionnés (Qualité, Forme et Origine).  
Identification des contenants avant stockage.
3. Découpe dimensions d'enfournement.
4. Livraison des produits sur palette, en fûts neufs identifiés et filmés.
5. Certificat d'analyse spectrométrique.
6. Chargement pour expédition après autorisation du laboratoire.



1

Détection de radioactivité et Pesée



2

Tri et identification des qualités



3

Découpe et dimensionnement



4

Conditionnement en fûts neufs, identification

DE FROM		A TO	
 Sarl SORECFER ZAC B&C Ouest 4 rue Alfred Béchard 19 100 BRIVE LA GAULLE ☎ 05 55 92 20 29 ✉ 05 55 92 07 25			
PRODUIT/PRODUCT			
BRUT	N° Analyse		N° O. R.
TARE			
NET	FUT/DRUM		



5

Laboratoire d'analyse



6

